

**Erledigt**

## **Installation High Sierra 10.13.1 auf Gigabyte GA-Z170MX Gaming 5 mit Samsung 960 EVO NVMe**

**Beitrag von „al6042“ vom 12. November 2017, 13:28**

Wenn du die Nvidia nutzt, solltest du im ersten Anlauf die interne Grafik von "Auto" nach "Disabled" (Ausgeschaltet) umstellen, damit sie hier nicht in die Suppe spuckt, wie sie es mit den aufgeführten

Code

1. IOConsoleUsers: time(0) 0->0, Lin 0, elk 1,
2. IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now o, sm 0x0

tut...