

Erledigt

[Gelöst] HS nach Ozmosis Bios Reset zeigt keine Partition mehr auf Z77X UD4H

Beitrag von „griven“ vom 13. November 2017, 22:21

Ist korrekt das Problem ist leider bekannt. OZ kann die boot Einträge für APFS Laufwerke nicht automatisch schreiben was dazu führt das nach einem NVRAM Reset dann tabula Rasa ist weil eben der Eintrag aus dem NVRAM auch gelöscht wurde. Entweder via Shell manuell setzen oder noch einfach sofern vorhanden in den Installer booten und dort dann das APFS Volume als Startvolume wählen und neu starte der Eintrag sollte dann ebenfalls bis zum nächsten NVRAM Reset vorhanden sein.