

Erledigt CMOS reset nach reboot

Beitrag von „wellini“ vom 14. November 2017, 09:52

Hallo,

muss nun doch nochmal einen neuen Thread aufmachen.

Meine beiden Z400 laufen gut mit HS , jedoch haben beide das Problem, das bei jedem reboot oder auch shutsown das Bios auf default zurückgesetzt wird.

Es muss an der DSDT liegen, da ich auf beiden Systemen jeweils auch Sierra bzw Yose mit Enoch booten kann und hier passiert das nicht (kein DSDT in Verwendung unter Enoch)

Eventl. kann sich jemand mal die angehängte DSDT anschauen,, ich habe diese aus einem anderem Forum geladen, da meine USB2 Ports nicht gingen.

Danke schonmal.