

Erledigt

Bios oz 1479 Boot/Stick Problem

Beitrag von „al6042“ vom 17. November 2017, 19:57

Du sollst auch nicht vom Stick booten... der soll nur angestöpselt sein, wenn du ins BIOS gehst, damit von dort das neue ROM gelesen und geflasht werden kann.