

Erledigt

AppleALC kext patch request

Beitrag von „MacPeet“ vom 19. November 2017, 17:52

[@grt](#)


richtig, nach dem Löschen von VoodooHDA.kext, AppleHDADisabler.kext Cache neu aufbauen, sonst ist der Kram noch drin
ohne DSDT, natürlich auch HDAS to HDEF (Clover-DSDT-Fix)

[@floris](#)

Beachte die Hinweise oben von [@grt](#) !

Du hast da einen anderen Rechner, der andere Knoten verwendet. Ist wohl ein Desktop-Rechner.

Bitte nenne die genaue Bezeichnung von dem Rechner!!!



Id	PinDefault	Device	Location	Port	Connector	Color	G.P
30 (14B)	02211020	Out Headphone	Front	Jack or ATAPI	1/8" stereomono	Black	2 0
33 (21B)	01014030	Out Line Out	Back	Jack or ATAPI	1/8" stereomono	Green	3 0
24 (18B)	01819040	In Line In	Back	Jack or ATAPI	1/8" stereomono	Pink	4 0
25 (19B)	02811050	In Line In	Front	Jack or ATAPI	1/8" stereomono	Black	5 0

try this with LayoutID11 (0B)

mit DSDT: in der DSDT/HDEF die 0B eintragen

ohne DSDT:

Im Clover die 11 für den Inject und FixHDA setzen. HDAS to HDEF mal vorausgesetzt.