

Erledigt

Kein Bluetooth mit AW-CE123H Karte

Beitrag von „DerZipfel“ vom 20. November 2017, 00:45

XHCI Hand-Off ist im Bios aktiv, anders startet Mac OS garnicht.

Die Karte steckt in einem PCIe1 Adapter ohne USB Header. Glaub fast das könnte das Problem sein. Im alten (ITX) Board war ein extra Wifi Steckplatz. Für den neuen Rechner hab ich die Karte per Adapter übernommen. Kann natürlich sein das im extra Wifi Steckplatz auch USB angebunden war..