

**Erledigt**

## **Zotac MI553 mit Thunderbolt**

**Beitrag von „al6042“ vom 20. November 2017, 23:37**

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Dummerweise gibt es bei Windows Rechnern meist keine Verbindung zwischen Thunderbolt und der internen Grafik, sodass der Anschluss eines Displays kein Bild ausgeben kann. Das ist auch der Grund warum das Teil mit einem HDMI 2.0 und DisplayPort 1.2 Anschluss ausgeliefert wird.