

Erledigt

Update zu Thunderbolt wird wiederholt angezeigt und die Lautsprecher Brummen

Beitrag von „Nio82“ vom 27. November 2017, 23:28

[@umax1980](#)

Überprüfe am besten erst mal die Kabel/Stecker, vielleicht ist ja einfach nur der Stecker am Lautsprecher oder am Rechner raus gerutscht.

Mit dem Thunderbolt Update hängt das jedenfalls nicht zusammen.