

Erledigt

H77N-WIFI - Installation

Beitrag von „MacNick“ vom 28. November 2017, 23:44

[Zitat von griven](#)

Stell bitte auch sicher das im Bios für die HD4000 64mb oder ein größerer Wert eingestellt ist.

Ich habe extra auf 32MB zurück gestellt, weil ich an mehreren Stellen im Forum gelesen habe, dass es mit höheren Werten Schwierigkeiten geben soll!

[Zitat von griven](#)

Versuch bitte mal diesen ROM

Danke - Werde ich morgen ausprobieren, denn ich habe heute schon zusammengräumt. Ich melde mich dann morgen wieder.