

Erledigt GTX 1050 TI mit High Sierra 17B48 mag nicht!

Beitrag von „Aileron“ vom 2. Dezember 2017, 08:59

Vielen Dank für eure Vorschläge und sorry für die späte Antwort, aber leider hilft beides nichts... Ich habe nv_disable=1 probiert, ohne Erfolg. Die interne Graphik ist deaktiviert. Wie kann ich die Buildnummer vom Treiber anpassen? Habe dazu leider nichts gefunden...



Für Vorschläge bin ich weiterhin sehr dankbar!