

Erledigt

CCC - Sichern Fusion Drive - EFI - Partition enthalten

Beitrag von „MacNick“ vom 4. Dezember 2017, 10:08

[Zitat von Applepaul10](#)

wie kann ich das wieder auf die ursprüngliche SSD einstellen? Im BIOS ist alles unverändert.

Das klingt mir doch sehr danach, dass sich die Bootreihenfolge im BIOS verstellt hat. Überprüfe doch bitte noch mal, ob in der 'BootSequence' wirklich Deine Original-Platte immer noch an erster Stelle steht.

MN