

Erledigt

Hackintosh möglich mit Fujitsu Esprimo E7935

Beitrag von „Jorgan“ vom 4. Dezember 2017, 13:38

zusätzlichen Stromanschluss hatte ich natürlich dran



Aber ich vermute auch, dass evtl. das verbaute Netzteil zu schwach ist....die Radeon zieht doch sichtbar Strom...hatte

damals meinen PC auch mit stärkerem Netzteil aufrüsten müssen. Aber danke für den Tipp mit dem Bios reset...

Werde aber erst morgen wieder basteln können....und die GT210 ist schon in der Post. 👍

18:00 Gerade doch noch Zeit gehabt...Bios reset ergab nichts...denke wirklich, dass die Karte zu wenig Saft bekommt. Vesaboot sagt mir leider nix....ist halt eine Intel onboard....das könnte ich noch probieren, bis die Karte per Post kommt....ah, gerade gelesen..via bootarg..ok probiere auch das!

18:15 Auch der Vesaboot bricht an identischer Stelle ab....ein paar Pluszeichen in der obersten Reihe des Bildschirm sind alles was ich sehe...dann bootet er neu. Mist aber auch. Vielleicht hab ich beim Bootstick etwas falsch gemacht....??