

Erledigt

## Optimaler Luftstrom gesucht

Beitrag von „kuckkuck“ vom 6. Dezember 2017, 22:05

[Zitat von Nio82](#)

Ein PC Gehäuse ist ja nie & nimmer komplett abgedichtet...

Und da ist das Problem bei der von dir genannten Taktik, denn durch all diese Löcher kommt dann Staub. Hat man einen positiven Luftdruck und Filter vor allen Intakes, kontrolliert man ganz genau woher die Luft kommt und kann sicherstellen, dass diese von Staub gefiltert ist. Zieht man Luft von überall ein, wird das eine ziemliche Sisyphusarbeit alles zu filtern...