

**Erledigt**

## **Nach direkt Update USB funktioniert nicht**

**Beitrag von „Patricksworld“ vom 9. Dezember 2017, 17:44**

alternativ. Schaue doch einmal im bios nach ob du irgendwo usb.2 only oder sowas aktivieren kannst. Also das kein usb 3.0 vom board her ausgegeben wird