

Erledigt

Problem mit z97x SLI und Ozmosis für High Sierra

Beitrag von „al6042“ vom 13. Dezember 2017, 20:09

Ist auf dem Board zufällig auch ein Nvidia-Grafikkarte verbaut?

Bei einem OZM-Flash kann es gut sein, dass die interne Karte wieder im BIOS als "Init Display First" eingetragen wurde, sodass der beschriebene Fehler auftaucht, solange die Nvidia eingebaut ist.

Sollte das der Fall sein:

- Nvidia ausbauen
- Monitor an interne Grafik anhängen
- booten
- BIOS entsprechend ändern
- Nvidia wieder einbauen
- neu starten und hoffentlich freuen... 😊