

Erledigt

Mit Bcm943602cs nur Wifi und kein Bluetooth

Beitrag von „macco“ vom 15. Dezember 2017, 14:34

[@Nio82](#)

Soo, die neue Karte ist angekommen. 2 Wochen sind super. Da liefern die Asiaten schneller als mancher deutsche Händler hahaha 😊

Also es funktioniert super. Ich habe 2 USB 2.0 Ports aufm Board. Leider funktioniert da nur USB Port 1 und nicht USB Port 2, damit kann ich zwar mein Front-USB nicht mehr nutzen, aber Airport geht 😊