

Erledigt

(SOLVED) Reboots waerend des sleep Modus und auch manchmal wenn mann die Machine aus den Schlaf weckt.

Beitrag von „henties“ vom 21. Dezember 2017, 05:35

Hallo kuckuck.

Hab jetzt erstmal die Apple Bluetooth PCIe Erweiterungskarte, die OOB Funktionieren sollte und auch tut, vom Rechner entfernt. Will mal checken ob das ding auch Schlafstoerungen ohne Bluetooth aufweist. Wenn der Rechner jetzt ohne Schlafprobleme laeuft dann kann es nur an der BT Karte liegen.

Sag Bescheid wenn ich mehr weiss.

Gruesse bis Spaeter