

Erledigt

Fatal1ty Z97 Killer, Mainboard HDMI Sound geht nicht! Mac OS Sierra 10.12.6

Beitrag von „kuckkuck“ vom 22. Dezember 2017, 15:36

Idee:

Boote ohne DSDT, öffne dann MacIAsl und schick uns die erscheinende DSDT. Diese ist zwar dann nicht 100% vollständig, aber wir können uns sicher sein, dass dein Hacky mit dieser bootfähig ist.

Daraufhin wenden wir (al6042 oder ich) nur kleine Patches auf die DSDT an, fügen lediglich _DSM Patches hinzu, benutzen geringfügige Patches wie den RTC Fix und setzen nur die wichtigsten Renames und dann sollte es funktionieren. Im nachhinein kann man dann immernoch weitere Renames etc hinzufügen.