

Erledigt

High Sierra auf Ryzen 1700X , Gigabyte Aorus Gaming 5 & AMD ATI Radeon HD7770

Beitrag von „ralf.“ vom 23. Dezember 2017, 16:47

Im Bios auf UEFI-Boot

CSM Mode deaktivieren.Windows 8-Mode (oder ähnlich).

Und mal starten.

Noch mal ins Bios schauen ob CSM noch deaktiviert ist.

Wenn die Karte kein UEFI-Support hat kann man sie patchen.