

Erledigt

High Sierra auf Ryzen 1700X , Gigabyte Aorus Gaming 5 & AMD ATI Radeon HD7770

Beitrag von „ralf.“ vom 24. Dezember 2017, 09:56

Bronya erwähnte das in seinem Kernel bereits ne FakeSMC drin ist. Hab ich noch nicht geprüft. FakeSMC würd sicherheitshalber in Clover reinpacken. Der einzige Kext ohne den man nicht booten kann.

Die GT710 hab ich auch, In El capitan braucht sie den Webdriver. In High Sierra läuft sie oob. Allerdings, läuft sie, egal wie man's installiert, nicht fehlerfrei.

Einige nehmen auch die neuen SMBIOSe: imac19,1 oder die neue iMacPro1,1. Da läuft dann aber die NVIDIA-Karte nicht oob.