

Erledigt

Ram wird nicht richtig erkannt

Beitrag von „TuRock“ vom 4. November 2012, 01:34

[Bios Einstellungen](#) :Extreme Memory Profile (X.M.P.) : Disable auf Profile1 oder Profile 2 einstellen !

Hier im Handbuch auf Seite 36-38 wird beschrieben wie !

[http://download.gigabyte.eu/Fi...ual_ga-z\(h\)77n-wifi_e.pdf](http://download.gigabyte.eu/Fi...ual_ga-z(h)77n-wifi_e.pdf)