

**Erledigt**

## **{Gelöst} Gigabyte GA-Z77X UD5H - Upgrade von Yosemite auf El Capitan**

**Beitrag von „maikrotex“ vom 30. Dezember 2017, 20:27**

Na toll... Hab jetzt fixhda und shutdown fix den Mac definiert da er inder boot fähigen.plist leer war und das x67 was man ja. Machen sollte und net drinn war... Jetzt kernel...wie. Komm mit der recover plist rein... Sieht man warum am screenshot?

die .plist die geht hat nix im smbios stehen also keinen mac definiert. Ist das ok? car active config stand auf 0x3 muss aber doch auf 0x67 oder?