

Erledigt

kein Ruhezusatnd (alt+cmd+Auswurf Taste) mehr nach mehr als 12 Monaten

Beitrag von „luxus13“ vom 31. Dezember 2017, 14:33

Hallo,

Danke für den Tip.

Es ist vorab einmal der Aukay USB 3.0 Hub das Problem, daran hängt nur die IceCam2.

Schliesse ich die IceCam ab und gehe in den Ruhemodus, startet der Hackintosh nach 1 Sekunde wieder.

Schliesse ich den USB-Hub ab so bleibt der Ruhemodus wie seit vielen Monaten.

Hmm, jetzt weiß ich den Störenfried nur leider nicht wieso und wie ich das Problem umgehen kann.

LG

PS:Danke für den schnellen Input