

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 2. Januar 2018, 09:37

Bin auch platt. Ab BIOS Version A11 gab es immer Artefakte. Habe jetzt das neuste A19 drauf und immer noch keine Artefakte. 😄

[@worschdsupp](#), Danke dir für die Info.

Für A19 benötigt man eine neue A19 DSDT.aml, ansonsten hat man einen Blackscreen. Hier die Datei