

Erledigt

Mein Hackintosh: ThinkCentre M93p (Typ 10A7)

Beitrag von „SirusX“ vom 4. Januar 2018, 12:16

Ja genau habe ich ja geschrieben aber ein an USB 3.0 angeschlossenes Gerät was aber 2.0 ist wird auch als 2.0 erkannt also braucht ein USB 3.0 Port folglich einen USB 3.0 und einen USB 2.0 Port