

Erledigt

Mein Hackintosh: ThinkCentre M93p (Typ 10A7)

Beitrag von „walnuss0815“ vom 4. Januar 2018, 12:25

Oh, du meinst die softwareseitigen Ports. Von den SSxx hat IORegistryExplorer lediglich den SSP1 erkennt. Ich weiß allerdings nicht, wie mir das bei der Lösung des Problems helfen kann.

