

**Erledigt**

## **Das passende z170-hd3p bios & der richtige Clover für HS**

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 4. Januar 2018, 19:45**

OK, dann versuche doch bitte mal das EFI-Verzeichnis im Anhang (SMBIOS iMac17,1).

Ich habe außerdem mal meinen USB-Kext für das Board hinzugefügt. Wenn deine Frontanschlüsse so wie bei mir angeschlossen sind, sollten alle Ports funktionieren. Nutze zur Installation aber besser einen der hinteren, blauen Ports. Die sollten auf jeden Fall aktiv sein. Die BIOS-Einstellungen solltest du auf jeden Fall noch überprüfen. Ach ja, nv\_disable habe ich mal aktiviert.

Nachtrag: Möglicherweise wäre ein anderes SMBIOS wegen der NVIDIA-GPU besser geeignet. Was sagen die anderen?