

Erledigt

## Das passende z170-hd3p bios & der richtige Clover für HS

Beitrag von „lifesupporter“ vom 6. Januar 2018, 20:17

Das Problem ist, dass ich inzwischen mit dem Stick kaum weiterkomme. Der Stick ist mit Methode von Harper gebaut und es gab auch keine Errors. Im Anhang die EFI und ein Screenshot der zeigt wie die letzte Meldung lautet.

Wie an anderer Stelle schon erwähnt kann ich das Bios als Fehlerquelle wohl ausschliessen, weil ja das El Capitan Backup gebootet hat.)

PS: Durch das häufige, weil der Rechner recht ungünstig unterm Tisch steht, bücken ein- und austöpseln und abklemmen ... "alter schwede" ... Jedenfalls hab ich mir dabei irgendwie nen

Nerv im Rippenfell eingefangen und stöhne wie ein altes Schlachtross



Kein  
Kommentar

