

Erledigt

Gelegentliche Abstürze nach Sleep/Long Sleep/Power Nap

Beitrag von „kuckkuck“ vom 7. Januar 2018, 15:18

Nein, das stimmt immernoch nicht.

Bei SSP1 schreibst du zB: // USB3,0 vorne (HS01)

Das heißt also, dass HS01 und SSP1 die gleichen Ports sind, nur das eine ist der USB 2.0 Teil davon und das andere der USB 3.0 Teil.

Trotzdem handelt es sich bei dem insgesamten Hardware-Port um einen USB 3.0 Port, bestehend aus HS01 und SSP1! Dementsprechend müssen auch beide, HS01 und SSP1, den "UsbConnector", 3, haben!

Hast du mal nachgeschaut ob die BRCM Kexts deine Karte unterstützen? 😊