

Erledigt

High Sierra Interne HDD wird nur als "Logical Volume" erkannt und macht Probleme

Beitrag von „derHackfan“ vom 8. Januar 2018, 08:07

[@hackergollum](#) Solltest du Clover Bootloader verwenden dann schau mal mit dem Clover Configurator in deiner config.plist unter dem Reiter Kexts and KernelToPatch im Pulldown Menu, da gibt es einen Eintrag Fix Orange Icon um die externen Platten als interne umzubiegen.