

Erledigt

Probleme mit ssdt und pcie lanes

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. Januar 2018, 16:29

Die drei Einträge haben nix damit zu tun, damit werden nur diese genannten Tables der ACPI (sofern überhaupt vorhanden) ausklamüsiert. Deine zusätzliche SSDT ist im richtigen Ordner und wird (so sie korrekt ausgeführt werden kann) automatisch geladen. Ob das passiert, kannst du zum Beispiel im "Boot.log" im Clover Configurator nachlesen. Format der SSDT muss AML sein, andere Formate sind nicht zulässig.