

Erledigt

Probleme mit Installation Thinkpad X230

Beitrag von „andreas_55“ vom 14. Januar 2018, 16:20

schieb doch mal deine SSD SanDisk, die ja vom Bios erkannt wird, in der Bootreihenfolge nach oben.

Dann kannst du ja beim ersten Boot über F12 die USB-HDD wählen und dann müsste er ja beim Neustart die SSD SanDisk finden (die jetzt hinter dem USB auf Nr 5 steht, dann aber an Nr. 1 wäre).