

Erledigt

Mein Hackintosh: ThinkCentre M93p (Typ 10A7)

Beitrag von „walnuss0815“ vom 18. Januar 2018, 16:28

Danke für die DSDT! Die AppleLPC.kext wird nun korrekt geladen. 😊

Die verbaute WLAN-Karte war eine Intel Centrino Advanced-N 6235. Ihr Bluetoothmodul wurde über einen internen USB-Header verbunden. Sleep funktioniert jetzt glücklicherweise, nachdem ich die WLAN-Karte ausgebaut habe.

Was mich aktuell etwas mehr stört ist die Audioausgabe. Mit der ID 12 funktioniert der interne Speaker, nicht aber die Klinkenbuchsen für Mikrofon und Lautsprecher, sowohl hinten als auch vorne. Über eine andere ID (glaube das war die 5) geht nur der Lautsprecher über die Klinkenbuchse und über noch eine andere ging nur das Mikrofon über die Klinkenbuchse. Vielleicht kann mir hier jemand helfen, wer schon mal ein Layout für AppleALC angepasst hat.