

Erledigt

[Gelöst] Built-In Ethernet DSDT


Beitrag von „derHackfan“ vom 19. Januar 2018, 13:54

Hallo [@kuckkuck](#) hier noch mal eine Herausforderung für dich. 😊

Mein ASRock Z77 Pro4 will einfach nicht mit Ozmosis unter Ethernet ein en0 **und Built-in** ausspucken.

Im Anhang habe ich zwei IOREG Dateien für dich, ein mal mit Clover und ein mal mit Ozmosis, erste zeigt GIGE@0 Built-In "true" und zweite zeigt ethernet@0 und Built-In "false", ein echter Mac arbeitet auch mit GIGE@0 so viel habe ich herausgefunden.

Dazu noch eine verwurschtelte DSDT die seltsamerweise immer noch einwandfrei lüpt beim Boot, wobei ich mittlerweile glaube es liegt am Realtek RTL8111/8168E (siehe auch Screenshot dazu).



P.S. Lass dich bitte nicht durch die Anzeige in DPCI Manager verunsichern, unter Clover ist es genau umgekehrt also Ethernet en0 und Built-in und WLAN en1 und Built-in.

Edit: Natürlich darf jeder andere aus der Community auch seinen Senf dazu geben.