

Erledigt

nach Bios Update kein MacOS mehr

Beitrag von „Jomax2017“ vom 22. Januar 2018, 21:07

Hallo nochmal,

ja stimmt müsste ich genauer darstellen. Habe die NVME in 2 Partitionen aufgeteilt, eine mit High Sierra und die andere mit einer UEFI Installation von Win10.

Ich habe heute noch mal auf das Update F8 geflasht und alle Einträge im Bios richtig eingestellt. Ohne Erfolg, die UEFI Partition mit High Sierra taucht als Laufwerk gar nicht erst auf. Inzwischen gibt es schon eine F9a Version mit dem neuen Micro Code für den Prozessor. Da wird mir das selbe Problem blühen. Übrigens Secure Boot ist deaktiviert.

Ich hatte schon die Idee mit dem Installationsstick von High Sierra und dem aktuellen EFI und Clover zu booten. Leider lässt sich der Stick mit meinem Hacki nicht mehr öffnen, um den EFI Ordner darauf zu aktualisieren. Hoffentlich habt ihr eine Idee das Problem zu lösen.