

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „MacFly“ vom 26. Januar 2018, 12:08

"Wie kommt denn der USBInjectAll überhaupt nach S/L/E?"

ist ne gute Frage! Ich kann mich nicht erinnern, das getan zu haben. Ich finde in meinen Notizen auch keine Tip in dieser Richtung. Könnte es vielleicht sein, dass das durch das "restoren" der Festplatte via Clover passiert ist? ...egal

Was bisher geschah

- USBInjectAll.kext aus System/Library/Extensions entfernt
- Neustart
- > HDs werden am Port SS04 nicht angezeigt
- Umstecken auf Port SS03
- > HDs werden angezeigt aber Kopiervorgang hängt nach 220MB

Next Try:

- USBInjectAll.kext auch aus EFI/CLOVER/kexts/Other entfernt
- Neustart
- > musste erst die beiden Festplatten ausmachen, weil die das Ausschalten verhindert haben
-

Neustart,

... (Beide HDs weiter am Port SS03)

- Festplatte einschalten
- > nix tut sich
- Umstecken auf Port SS04
- > nix tut sich

Next Try:

- IntelMausiEthernet.kext in EFI/CLOVER/kexts/Other durch Aktuellen ersetzt und hier auch
- USBInjectAll.kext wieder eingesetzt
- Neustart
- ...
- HDs werden nicht gemountet

- LEDs auf dem USB-Hub gehen an und aus

... weiß nicht weiter 😞

Ein paar Screenshots vom Großen Configurator ...