

Erledigt

60 Jahre und Anfänger braucht eure hilfe.

Beitrag von „djdevil1989“ vom 28. Januar 2018, 11:13

[Zitat von jboeren](#)

So eine Meldung hatte ich auch mal beim Asus mainboard. Ich habe die bios default settings gewählt und die [bios einstellungen](#) für MacOS geändert. Dan wars gut!

Asus Mainboards sind da bekannt für weil die CSM Settings dann nur den windows bootmanager im UEFI zulassen.

[@ollieh](#) am besten wirfst du multibeast von dem usb runter und installierst dir deine kext manuell helfen kann dir da <http://olarila.com/kexts> dort bekommst die app für die dateien auch für windows und kannst dir die kext bereits vorher laden