

Erledigt

USB schaltet ab beim booten vom Stick

Beitrag von „griven“ vom 29. Januar 2018, 01:09

Euch ist aber schon klar das der USBInjectAll genau gar nichts macht wenn die Devices im ACPI nicht die richtigen Namen haben oder ??!

Sprich für USB2 muss aus EHC1 bzw. EHC2 in der DSDT EH01 bzw. EH02 werden damit sich der Kext dranhängen kann und ähnlich sieht es mit dem XHCI (USB3) aus auch hier sollte eher XHC draus werden damit es klappt 😊