

Erledigt

Mein Hackintosh: ThinkCentre M93p (Typ 10A7)

Beitrag von „MacPeet“ vom 30. Januar 2018, 20:28

Inject Kext steht bei Dir noch auf Detect, hier kannst Du mal auf Yes stellen.

AppleALC und Lilu liegen in EFI/Clover/kexts/others/ ? Oder wo? Diese sind auch nicht noch extra in S/L/E nochmals installiert?

Sofern Du nicht noch zusätzlich eine DSDT in EFI/Clover/ACPI/patched/ liegen hast sollte es eigentlich gehen.

Der Codec_Dump ist völlig klar und es müsste gehen. Wenn der Rechner hier stehen würde hätte er ganz sicher schon perfektes Audio, jedoch so kann ich etweilige Fehler nicht sehen.

Du hast ja geschrieben, dass Du mit dem letzten Release und den verschiedenen LayoutID's Audio bekommst.

Bei welcher LayoutID funktioniert denn welches Gerät genau?