

Erledigt

ALC892 kein Sound

Beitrag von „al6042“ vom 31. Januar 2018, 23:49

Mindestens mal letzterem und auch der passenden SMBIOS Geschichte von MBP10,1 zum iMac18,3, minus der uralten Kexts2Patch-Einträge, die auf aktuellere Varianten gesetzt wurden. Ich hätte noch den FixLAN und FixShutdown mit eingefügt... 😊