

Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 1. Februar 2018, 20:52

So wie es aussieht besitzt dein Mainboard keinen XHCI Controller. Dementsprechend wird das nichts mit dieser Anleitung. Stattdessen könntest du versuchen den USBInjectAll.kext zu entfernen und [GenericUSBXHCI.kext](#) einzusetzen.