

Erledigt

CoffeeLake Installation - PCIe SSD wird nicht erkannt

Beitrag von „harrald“ vom 5. Februar 2018, 16:33

Hallo, habe jetzt auf meiner Kiste high sierra installiert
habe dazu einen stick mit einem Programm aus einem englisch sprachigen forum verwendet.
jetzt bin ich bei der post installation und komme mit den englischen tools nicht weiter.

ich habe mir überlegt meine pcie ssd zum Schluss zum laufen zu bringen und die installation von der normalen ssd einfach mit ccc zu spiegeln.

als erstes frage ich mich natürlich welche version von clover ich benutzen soll und welche Einstellungen ich da am besten mache.

dann kämen natürlich noch die frage nach den nötigen Kexten. usb und internet scheinen schonmal zu funktionieren obwohl ich glaube dass das die netzwerkverbindung schneller sein könnte.

und dann bleibt noch die frage nach der Nvidia web driver boot flag