

Erledigt

Clover Bootproblem - Reboot nach +++++

Beitrag von „efsebayern“ vom 7. Februar 2018, 17:03

Hallo Hackintosh-Forum,

ich habe das Problem, dass Clover direkt nach auswählen der Boot-Partition (egal ob vorhandes MacOSX 10.12 oder Bootstick-Medium) aufhängt nach

```
OsxAptioFix2Drv: Starting overrides for System/Library/CoreServices/boot.efi  
Using reloc block: yes, hibernate wake: no"
```

```
+++++
```

System:

Gigabyte GA-Z170X-Gaming 7 Bios f22j
i7 6700K
Palit JetStream GeForce 1080 Ti

BIOS Settings:

IOAPIC Disabled
VT-D Disabled
SUPER IO Disabled
OS -> Other OS
Thunderbolt Testweise Disabled

Vergangenheit:

Ich habe schon mehrere MacOSX Installation Stabil am laufen gehabt (10.10-10.12). Irgendwann als ich mein OSX booten wollte, ging es nicht mehr und der oben beschriebene Fehler trat auf. (Kann sein, dass es mal nach einem [BIOS Update](#) war. Kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen)

Das habe ich bisher versucht:

Clover Bootstick erstellt, um System neu aufzusetzen -> Selbes resultat

drivers64UEFI durchprobiert, also OsxAptioFixDrv-64 Version 1-3, AptioMemoryFix BIOS defaults geladen und geändert.

Ich habe schon in verschiedenen Foren nach Lösungen gesucht, komme aber nicht mehr weiter. Deshalb hoffe ich hier Hilfe zu finden 😊

Falls noch mehr Details benötigt werden oder irgendwas vergessen wurde, lasst es mich wissen. Wäre euch sehr dankbar.

ERLEDIGT: Im Clover Bootmenu unter Optionen->Binary Patches den Haken bei KernelPM setzen hat das System wieder zum laufen gebracht