

Erledigt

Still waiting for root device

Beitrag von „DrGBHindert“ vom 8. Februar 2018, 01:01

Hallo, ich habe zwar schon im Forum nach dem Fehler gesucht, jedoch finde ich nichts was mir geholfen hat.

Zuerst meine Laptop Daten:

Acer Apsire 8735ZG

Intel Pentium T4300

nVidia Geforce g210M

4 GB Memory

Nun zu meinem Problem:

Ich habe mir einen Bootstick mit macOS Sierra erstellt und einen zweiten mit Clover , nun wähle ich als Bootdevice den Clover stick aus, welcher auch bootet.

Nachdem ich nun den macOS Sierra Stick auswähle, lädt es und schließlich kommt es bevor ich den installer erreiche zum Fehler "still waiting for root device".

AHCI ist als SATA Modus im Bios ausgewählt.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

MFG Robin