

Erledigt

Meine HP Z400 ärgert mich :((Still Waiting for Root Device)

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 10. Februar 2018, 18:24

Auf den ersten Blick.

AHCIPortInjector.kext rein in EFI ausprobieren.

Deine config scheint mir durcheinander zu sein. Die Serial Numbers stimmen nicht.

MacPro 5,1, das war die funktionierende SMBIOS-Version? Versuche iMac14,1.

USB Limit aufheben. Andere USB-Stecker ausprobieren.