## Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftssicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von "SirusX" vom 11. Februar 2018, 19:26

Ich habe ein problem bei meinem neuen Board habe alle Unnötigen Ports ausgeschlossen es geht soweit eigentlich auch alles bis auf die USB3.1 2 Stück laufen nur auf 2.0 und mein USB 3.0 Hub läuft auf allen Ports nur als 2.0 ?? wie kann das beim Z97 war das nicht so ..... weiß jemand rat ?