

**Erledigt**

## **Macbook versehentlich mit Clover Boot-SSD gekilled**

**Beitrag von „agrafx“ vom 12. Februar 2018, 08:28**

ja, Pram-Reset habe ich auch gemacht, nur Dauerreboot, kann auch kein externes Medium mehr via Alt auswählen, von daher komme ich nicht auf die EFI. Die Hackmac SSD hatte leider Clover mit drauf installiert, leider vergessen zu beachten. Von daher will ich dringend davor warnen, von SSDs, Bootsticks etc. mit Clover zu booten an einem echten Mac! Sorry für den link oben, dass das nicht erlaubt ist ;-(.