

Erledigt

Macbook versehentlich mit Clover Boot-SSD gekilled

Beitrag von „al6042“ vom 12. Februar 2018, 13:40

Sind das tatsächlich bereits m.2 NVMe's oder sind die nur m.2-Anschlüsse mit SATA Protokoll?
Letzteres liesse sich per USB-Adapter anschliessen.