

Erledigt

Macbook versehentlich mit Clover Boot-SSD gekilled

Beitrag von „ductator“ vom 12. Februar 2018, 13:45

Sollte AHCI sein, aber irgendweil proprietärer Apple Anschluss (vergleiche <https://d3nevf7k7ii3be.cloudfr...igi/DGvn3CFxmNFVUndA.huge> aus dem iFixit Guide <https://de.ifixit.com/Anleitun...d+2014+SSD+ersetzen/27849>)

Da muss man wieder komische Adapter holen, damit das klappt. Standard M2 ist das auf keinen Fall.