

Erledigt

Macbook versehentlich mit Clover Boot-SSD gekilled

Beitrag von „al6042“ vom 12. Februar 2018, 17:05

Das Problem liegt ja aber auch an der Tatsache, dass keine Bootauswahl mehr möglich war. Der Ausbau der SSD und Anschluss an einen anderen Rechner scheint auch nicht zu gehen...

[@elmacci](#)

Ich kann den kompletten Weg noch nicht nachvollziehen, da die bei mir gezeigten Ordner der EFI durch eine Installation von Clover in die EFI eigentlich nicht belastet/geändert werden.